


Power connectors / Stromanschlüsse

650 W / 750 W / 850 W



LC-POWER™

Integrator Pro Series

User manual

Introduction

Thank you for choosing our product. Please read the manual carefully before you use the product.

Service

If you need technical support, please contact us via support@lc-power.com. If you need after sales service, please contact your retailer.

Box content:

- Power supply, power cable, screws, user manual

Cleaning of the power supply:

If you need to clean your power supply, please be careful to avoid any moisture. Please use dry cleaning wipe or compressed air.

Bedienungsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung des Geräts sorgfältig durch.

Service

Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@lc-power.com. Sollte ein Service-Fall auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Lieferumfang:

- Netzteil, Stromkabel, Schrauben, Bedienungsanleitung

Reinigung des Netzteils:

Wenn Sie Ihr Netzteil reinigen müssen, achten Sie bitte darauf, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Bitte verwenden Sie ein trockenes Reinigungstuch oder Druckluft.






Installation

1. Make sure that the power supply's power cable is not connected yet.
2. Follow the user manual of your computer case and install the power supply with the provided screws.
3. Connect the 24-pin cable (20+4 pins) to your mainboard. Detach the 4-pin part if your mainboard has a 20-pin connector socket. Do not use the detached 4-pin part elsewhere.
4. Connect the 8-pin cable (4+4 pins) to your mainboard. Detach one 4-pin part if your mainboard has a 4-pin connector socket. Do not use the detached 4-pin part elsewhere.

WARNING:
Never use detached connector parts elsewhere than in their originally intended place, otherwise it can cause serious damage to your computer.

5. Connect the PCIe cables (12V-2x6 or 6+2 pins) to your graphic card if required.
6. Connect the SATA cables to peripherals like hard disk drives, optical drives or fan controllers.
Connect the PATA cables to case fans or older peripherals like hard disk drives and optical drives.
7. Make sure all cables are tightly connected.
8. Insert the power cable into the connector socket on the back side of the housing and into a grounded power outlet.
9. Turn the power supply on by pushing the toggle switch on the back side of the housing to the „ON“ position.



Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Netzteils noch nicht angeschlossen ist.
2. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Computergehäuses und installieren Sie das Netzteil mit den mitgelieferten Schrauben.
3. Verbinden Sie das 24-Pin-Kabel (20+4-Pin) mit Ihrem Mainboard. Entfernen Sie den 4-Pin-Teil, falls Ihr Mainboard eine 20-polige Anschlussbuchse hat. Verwenden Sie den abgenommenen 4-Pin-Teil nicht anderweitig.
4. Verbinden Sie das 8-Pin-Kabel (4+4-Pin) mit Ihrem Mainboard. Entfernen Sie ein 4-Pin-Teil, wenn Ihr Mainboard nur über eine 4-polige Anschlussbuchse verfügt. Verwenden Sie den abgenommenen 4-Pin-Teil nicht anderweitig.

WARNUNG:
Benutzen Sie abgetrennte Steckerteile niemals anderswo als an ihrem ursprünglich vorgesehenen Platz, anderenfalls kann dies zu ernsthaften Schäden an Ihrem Computer führen.

5. Verbinden Sie bei Bedarf die PCIe-Kabel (12V-2x6 oder 6+2 Pin) mit Ihrer Grafikkarte.
6. Verbinden Sie die SATA-Kabel mit Peripheriegeräten wie Festplattenlaufwerken, optischen Laufwerken oder Lüftersteuerungen.
Verbinden Sie die PATA-Kabel mit Gehäuselüftern oder älteren Peripheriegeräten wie Festplattenlaufwerken und optischen Laufwerken.
7. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
8. Stecken Sie das Netzkabel in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gehäuses und in eine geerdete Steckdose.
9. Schalten Sie die Stromversorgung ein, indem Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Gehäuses in die Position „ON“ drücken.

